


# 排水改良を希望する皆さまへ

## 生きている昔の暗きよ




上: 暗きよ管  
右: 疎水材(チップ)



## 耕盤層が排水不良の原因




上: 貫入式土壌硬度計による耕盤層の確認  
右: 土壌硬度結果



# 補助暗きよで昔の暗きよを「リフォーム」します!!



疎水材暗きよとの  
交差部分



補助暗きよ  
施工状況



補助暗きよ施工前



補助暗きよ施工1年後