


道有林河川水濁度調査集計表(2022年度)

単位: NTU、km

調査地点 測定日	網走川(道有林外)		ドードロマップ川(道有林内)				備考
	① 南郷橋 下流	② 真布橋 上流	③ 真布橋 上流	④ 211林班 ダム上流	⑤ 加賀谷橋 下流	⑥ 220-223 林班界	
	ド川合流後 -1.628	ド川合流前 0.020	下流 0.020	← 2.954	4.718	上流 6.994	合流点を基準とした 距離(上流方向+)
2022年6月3日	1.02	1.27	0.62	0.59	0.67	0.54	3日前3.0mm/日の降雨、2日前1.0mm/ 日の降雨、1日前0mm/日の降雨
2022年7月22日	2.14	1.81	1.88	2.00	2.12	2.04	1~3日前0mm/日の降雨
2022年9月1日	2.79	2.66	2.79	2.35	2.47	2.47	3・2日前降雨無し、1日前28.0mm/日の 降雨
2022年10月17日	1.04	1.07	0.82	0.72	0.81	1.04	2日前5.5mm/日の降雨

※雨量の観測地点は津別(網走郡津別町 北緯43° 42.1'、東経144° 2')



調査結果について(2022年 6月～)

<6月調査>調査日:6月3日

例年と同程度、低い数値で安定しています。

<7月調査>調査日:7月22日

前月と比べ若干高い値となっていますが、調査日4～5日前に30.0mmの降雨があった影響と考えられます。

<9月調査>調査日:9月1日

6月と比べ高い値となっていますが、調査日1日前に28.0mmの降雨があった影響と考えられます。

<10月調査>調査日:10月17日

低い数値で安定しています。

2022年10月17日



地点①




地点②



地点③



地点④



地点⑤



地点⑥