


着工前全景

撮影年月日 20年 9月 2日



完成全景

撮影年月日 20年 11月 30日



表土剥ぎ取り状況

撮影年月日 20年 9月 20日



基盤切盛状況

撮影年月日 20年 9月 27日



盛土法面整形状況

撮影年月日 20年 10月 2日



表土戻し状況

撮影年月日 20年 11月 7日

