


報道機関各位

令和2年(2020年)7月7日(火) 13:00

<p>項目</p>	<p>いつぱんどうどうえんがるぼろうせん おおはし 一般道道遠軽芭露線「いわね大橋」の復旧について</p>
<p>配付資料</p>	<p>復旧状況の写真</p>
<p>内容及び報道に当たったのお願い</p>	<p>○ 平成30年7月に湧別川の増水により被災し、通行止めとなっていた一般道道遠軽芭露線の「いわね大橋」(遠軽町)は、復旧工事が進み、令和2年7月15日(水曜日)午前9時に通行止めを解除する予定。</p> <p>○ 当日の予定 8時20分 遠軽高等学校吹奏楽局マーチングバンドによる演奏 (※演奏は雨天の場合中止) 9時00分 いわね大橋 通行止め解除</p> <p>○ いわね大橋の概要 路線名： 一般道道遠軽芭露線 所在地： 紋別郡遠軽町東町1丁目 完成年： 昭和55年 橋長： 337m 交通量： 3,925台/日</p> <p>○ 被災状況 平成30年7月の大雨により、国が管理する湧別川が増水し、いわね大橋を支えている橋脚1基が河川内で沈下、橋桁が屈曲してしまい車両の通行ができない状況となった。</p>
<p>他のクラブとの関係</p>	
<p>担当窓口</p>	<p>オホーツク総合振興局 網走建設管理部 事業室 道路課 課長 佐竹 利人 (ダイヤル 0152-41-0728、内線4300)</p> 

平成30年7月

大雨災害により被災した  
いわね大橋  
橋脚が沈下し、橋桁が  
屈曲している状況。



令和2年3月

復旧工事において  
橋梁上部の主桁部分を  
架設している状況。



令和2年6月

復旧工事において  
橋面のコンクリート床版  
や防護柵の設置を終えた  
状況。この後、舗装等を行  
い完成。

令和2年6月4日撮影  
(左岸側より撮影: 防護柵設置後)

