○ 調査結果

調査者	オホーツク総合振興局西部森林室　森林整備課　山川、増田				
調査地	道有林網走西部管理区（興部町宇津）			河川名：	興部川水系 興部川・宇津川
調査箇所番号	①	②	③	④	⑤
流域情報　土地利用の種類別面積＝流域面積　市街地等	1 %			※　面積割合は図上で算定した概ねの値	
農地（牧草地・畑等）	19 %				
森林	80 %				
計	100 %				
地質　未固結堆積物	18 %			※　調査箇所①～⑤全ての地質(表層地質)が「半固結-固結堆積物」 面積割合は図上での概ねの値(参考資料：土地分類図-表層地質図)	
半固結－固結堆積物	53 %				
火山性岩石森林	29 %				
深成岩類	0 %				
変成岩類	0 %				
計	100 %				
採水年月日	令和5年7月3日	天気：　曇り		警報：	
採水情報　採水時刻	10:18	10:18	10:32	10:33	10:42
本流合流部からの距離(m)	0	0	5,700	5,700	7,600
川幅(m)	22.0	4.0	10.0	6.5	8.0
濁度(NTU)	3.25	3.06	1.74	2.12	1.36
水位(m)	0.14	0.14	0.52	0.26	0.16
1時間当り雨量(mm)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
備考	降雨量6月30日21mm　7月1日、2日0mm ・ 土地利用と地質は 土地分類図-表層地質図を参考にした. ・ 川幅は目測. ・ 雨量は 気象台H.P.を参考にした.				

○ 調査結果

調査者	オホーツク総合振興局西部森林室　森林整備課　山川、増田				
調査地	道有林網走西部管理区（雄武町上雄武）			河川名：	雄武川水系 雄武川
調査箇所番号	⑥	⑦	⑧		
流域情報　土地利用の種類別面積＝流域面積　市街地等	0 %	0 %	0 %	※　面積割合は図上で算定した概ねの値	
農地（牧草地・畑等）	12 %	5 %	1 %		
森林	88 %	95 %	99 %		
計	100 %	100 %	100 %		
地質　未固結堆積物	0 %	0 %	0 %	※　面積割合は図上での概ねの値(参考資料：土地分類図-表層地質図Ⅰ)	
半固結－固結堆積物	12 %	5 %	5 %		
火山性岩石森林	12 %	5 %	5 %		
深成岩類	88 %	95 %	95 %		
変成岩類	88 %	95 %	95 %		
計	100 %	100 %	100 %		
採水年月日	令和5年7月3日	天気：　曇り		警報：	
採水情報　採水時刻	11:25	11:29	11:36		
本流合流部からの距離(m)	37	84	0		
川幅(m)	1.8	5.0	3.0		
濁度(NTU)	1.88	1.79	1.38		
水位(m)	0.10	0.46	0.17		
1時間当り雨量(mm)	0.00	0.00	0.00		
備考	降雨量6月30日16.5mm　7月1日、2日0mm ・ 土地利用と地質は 土地分類図-表層地質図を参考にした. ・ 川幅は目測. ・ 雨量は 気象台H.P.を参考にした.				

○ 調査結果

調査者	オホーツク総合振興局西部森林室　森林整備課　細野、山川、増田				
調査地	道有林網走西部管理区（興部町宇津）			河川名：	興部川水系 興部川・宇津川
調査箇所番号	①	②	③	④	⑤
流域情報　土地利用の種類別面積＝流域面積　市街地等	1 %				※　面積割合は図上で算定した概ねの値
流域情報　土地利用の種類別面積＝流域面積　農地（牧草地・畑等）	19 %				
流域情報　土地利用の種類別面積＝流域面積　森林	80 %				
流域情報　土地利用の種類別面積＝流域面積　計	100 %				
流域情報　地質　未固結堆積物	18 %				※　調査箇所①～⑤全ての地質(表層地質)が「半固結-固結堆積物」 面積割合は図上での概ねの値(参考資料：土地分類図-表層地質図)
流域情報　地質　半固結－固結堆積物	53 %				
流域情報　地質　火山性岩石森林	29 %				
流域情報　地質　深成岩類	0 %				
流域情報　地質　変成岩類	0 %				
流域情報　地質　計	100 %				
採水年月日	令和5年8月1日	天気：晴		警報：	
採水情報　採水時刻	9:40	9:41	9:55	9:56	10:06
採水情報　本流合流部からの距離(m)	0	0	5,700	5,700	7,600
採水情報　川幅(m)	22.0	4.0	10.0	6.5	8.0
採水情報　濁度(NTU)	2.79	1.80	3.26	0.85	1.31
採水情報　水位(m)	0.08	0.10	0.51	0.23	0.24
採水情報　1時間当り雨量(mm)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
備考	7月29、31日　降水量0mm　7月30日　降水量3.5mm ・ 土地利用と地質は 土地分類図-表層地質図を参考にした. ・ 川幅は目測. ・ 雨量は 気象台H.P.を参考にした.				

○ 調査結果

調査者	オホーツク総合振興局西部森林室　森林整備課　細野、山川、増田				
調査地	道有林網走西部管理区（雄武町上雄武）			河川名：	雄武川水系 雄武川
調査箇所番号	⑥	⑦	⑧		
流域情報　土地利用の種類別面積＝流域面積　市街地等	0 %	0 %	0 %		※　面積割合は図上で算定した概ねの値
流域情報　土地利用の種類別面積＝流域面積　農地（牧草地・畑等）	12 %	5 %	1 %		
流域情報　土地利用の種類別面積＝流域面積　森林	88 %	95 %	99 %		
流域情報　土地利用の種類別面積＝流域面積　計	100 %	100 %	100 %		
流域情報　地質　未固結堆積物	0 %	0 %	0 %		※　面積割合は図上での概ねの値(参考資料：土地分類図-表層地質図Ⅰ)
流域情報　地質　半固結－固結堆積物	12 %	5 %	5 %		
流域情報　地質　火山性岩石森林	12 %	5 %	5 %		
流域情報　地質　深成岩類	88 %	95 %	95 %		
流域情報　地質　変成岩類	88 %	95 %	95 %		
流域情報　地質　計	100 %	100 %	100 %		
採水年月日	令和5年8月1日	天気：晴		警報：	
採水情報　採水時刻	11:37	11:21	11:29		
採水情報　本流合流部からの距離(m)	37	84	0		
採水情報　川幅(m)	1.8	5.0	3.0		
採水情報　濁度(NTU)	1.83	2.26	0.59		
採水情報　水位(m)	0.38	0.16	0.08		
採水情報　1時間当り雨量(mm)	0.00	0.00	0.00		
備考	7月29、31日　降水量0mm　7月30日　降水量0.5mm ・ 土地利用と地質は 土地分類図-表層地質図を参考にした. ・ 川幅は目測. ・ 雨量は 気象台H.P.を参考にした.				

○ 調査結果

調査者			オホーツク総合振興局西部森林室　森林整備課　細野、山川、増田、芦口			
調査地			道有林網走西部管理区（興部町宇津）		河川名：	興部川水系 興部川・宇津川
調査箇所番号			①	②	③	④	⑤
流域情報	土地利用の種類別面積 ＝流域面積	市街地等	1 %			※　面積割合は図上で算定した概ねの値	
		農地（牧草地・畑等）	19 %				
		森林	80 %				
		計	100 %				
	地質	未固結堆積物	18 %			※　調査箇所①～⑤全ての地質(表層地質)が「半固結-固結堆積物」 面積割合は図上での概ねの値(参考資料：土地分類図-表層地質図)	
		半固結－固結堆積物	53 %				
		火山性岩石森林	29 %				
		深成岩類	0 %				
		変成岩類	0 %				
		計	100 %				
採水年月日			令和5年9月5日	天気：晴		警報：なし	
採水情報	採水時刻		9:48	9:48	10:03	10:03	10:13
	本流合流部からの距離(m)		0	0	5,700	5,700	7,600
	川幅(m)		22.0	4.0	10.0	6.5	8.0
	濁度(NTU)		2.07	2.49	1.33	0.82	0.65
	水位(m)		0.08	0.17	0.37	0.35	0.12
	1時間当り雨量(mm)						
備考			9月2日～4日の降雨量0mm（興部町） ・ 土地利用と地質は 土地分類図-表層地質図を参考にした. ・ 川幅は目測. ・ 雨量は 気象台H.P.を参考にした.				

○ 調査結果

調査者			オホーツク総合振興局西部森林室　森林整備課　細野、山川、増田、芦口				
調査地			道有林網走西部管理区（雄武町上雄武）			河川名：	雄武川水系 雄武川
調査箇所番号			⑥	⑦	⑧		
流域情報	土地利用の種類別面積 ＝流域面積	市街地等	0 %	0 %	0 %	※　面積割合は図上で算定した概ねの値	
		農地（牧草地・畑等）	12 %	5 %	1 %		
		森林	88 %	95 %	99 %		
		計	100 %	100 %	100 %		
	地質	未固結堆積物	0 %	0 %	0 %	※　面積割合は図上での概ねの値(参考資料：土地分類図-表層地質図Ⅰ)	
		半固結－固結堆積物	12 %	5 %	5 %		
		火山性岩石森林	12 %	5 %	5 %		
		深成岩類	88 %	95 %	95 %		
		変成岩類	88 %	95 %	95 %		
		計	100 %	100 %	100 %		
採水年月日			令和5年9月5日	天気：晴		警報：なし	
採水情報	採水時刻		14:20	14:25	14:33		
	本流合流部からの距離(m)		37	84	0		
	川幅(m)		1.8	5.0	3.0		
	濁度(NTU)		1.05	1.31	0.57		
	水位(m)		0.23	0.32	0.20		
	1時間当り雨量(mm)						
備考			9月2日～4日の降雨量0mm（雄武町） ・ 土地利用と地質は 土地分類図-表層地質図を参考にした. ・ 川幅は目測. ・ 雨量は 気象台H.P.を参考にした.				

○ 調査結果

調査者			オホーツク総合振興局西部森林室　森林整備課　山川、増田			
調査地			道有林網走西部管理区（興部町宇津）		河川名：	興部川水系 興部川・宇津川
調査箇所番号			①	②	③	④	⑤
流域情報	土地利用の種類別面積＝流域面積	市街地等	1 %			※　面積割合は図上で算定した概ねの値	
		農地（牧草地・畑等）	19 %				
		森林	80 %				
		計	100 %				
	地質	未固結堆積物	18 %			※　調査箇所①～⑤全ての地質(表層地質)が「半固結-固結堆積物」 面積割合は図上での概ねの値(参考資料：土地分類図-表層地質図)	
		半固結－固結堆積物	53 %				
		火山性岩石森林	29 %				
		深成岩類	0 %				
		変成岩類	0 %				
		計	100 %				
採水年月日			令和5年10月23日	天気：　曇り		警報：　なし	
採水情報	採水時刻		10:51	10:52	11:05	11:04	11:13
	本流合流部からの距離(m)		0	0	5,700	5,700	7,600
	川幅(m)		22.0	4.0	10.0	6.5	8.0
	濁度(NTU)		1.97	1.57	1.29	1.26	0.65
	水位(m)		0.14	0.17	0.37	0.14	0.22
	1時間当り雨量(mm)						
備考			10月20日～22日の降雨量33.5mm（興部町） ・ 土地利用と地質は 土地分類図-表層地質図を参考にした. ・ 川幅は目測. ・ 雨量は 気象台H.P.を参考にした.				

○ 調査結果

調査者			オホーツク総合振興局西部森林室　森林整備課　山川、増田				
調査地			道有林網走西部管理区（雄武町上雄武）			河川名：	雄武川水系 雄武川
調査箇所番号			⑥	⑦	⑧		
流域情報	土地利用の種類別面積＝流域面積	市街地等	0 %	0 %	0 %	※　面積割合は図上で算定した概ねの値	
		農地（牧草地・畑等）	12 %	5 %	1 %		
		森林	88 %	95 %	99 %		
		計	100 %	100 %	100 %		
	地質	未固結堆積物	0 %	0 %	0 %	※　面積割合は図上での概ねの値(参考資料：土地分類図-表層地質図Ⅰ)	
		半固結－固結堆積物	12 %	5 %	5 %		
		火山性岩石森林	12 %	5 %	5 %		
		深成岩類	88 %	95 %	95 %		
		変成岩類	88 %	95 %	95 %		
		計	100 %	100 %	100 %		
採水年月日			令和5年10月23日	天気：　曇り		警報：　なし	
採水情報	採水時刻		13:28	13:31	13:37		
	本流合流部からの距離(m)		37	84	0		
	川幅(m)		1.8	5.0	3.0		
	濁度(NTU)		5.07	2.46	1.87		
	水位(m)		0.23	0.43	0.26		
	1時間当り雨量(mm)						
備考			10月20日～22日の降雨量40mm（雄武町） ・ 土地利用と地質は 土地分類図-表層地質図を参考にした. ・ 川幅は目測. ・ 雨量は 気象台H.P.を参考にした.				